


Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 24.02.2015		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	HAZEMAG & EPR GmbH	
Standort	Brokweg 75, 48249 Dülmen	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichen Gestein einschließlich Schlacke und Abbruchmaterial	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 23.02.2015 Dauer: 1,5 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Anlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BImSchG, WHG, LWG, VAwS, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	<ul style="list-style-type: none"> - Nachweise und Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig - Mängel im Bereich wassergefährdende Stoffe
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	<ul style="list-style-type: none"> - Nachweise und Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig - Mängel im Bereich wassergefährdende Stoffe
--	---