

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 04.10.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Jeiler Markus, Feldmark 5, 48249 Dülmen	
Standort	Feldmark 5, Dülmen Hiddingsel	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastschweinen	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 26.09.2018 Dauer: 2 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	<ul style="list-style-type: none"> - Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig - Mängel im Bereich wassergefährdende Stoffe
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
<input type="checkbox"/> Mängel behoben	