


Bericht zur Umweltinspektion	 70 - Umwelt
Datum: 20.09.2019	
Fortgeschrieben am: 28.01.2020	

Betreiber	Wäscher Clemens, Bauerschaft 142, 48249 Dülmen
Standort	Bauerschaft 142, Dülmen Merfeld
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Ferkeln und Mastschweinen
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 19.09.2019 Dauer: 1 h 45 min
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -
Weitere beteiligte Behörden	
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage
Grundlage der Umweltinspektion	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Mängel im Bereich Immissionsschutz
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	- Mängel wurden vollständig behoben
--	-------------------------------------