

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 24.11.2020		
Fortgeschrieben am: 05.11.2021		
Betreiber	Fallenberg Martin, Im Hagen 13, 59387 Ascheberg	
Standort	Im Hagen 13, Ascheberg Ascheberg	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastschweinen, Sauen und Ferkeln	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: Dauer: 1,25 Stunden	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	<ul style="list-style-type: none"> - Mängel im Bereich wassergefährdende Stoffe - Mängel im Bereich Immissionschutz
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	- Mängel wurden vollständig behoben
--	-------------------------------------