

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 20.03.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG , Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck	
Standort	Josef-Suwelack-Straße 2, Billerbeck Billerbeck	
Anlagenbezeichnung	NH3-Kälteanlage, incl. Energieerzeugungs- und Abwasserbehandlungsanlage	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 20.03.2018 Dauer: 2 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	Abt. 63 – Bauen und Wohnen	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zum Bescheid vom 15.06.2016	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, AwsV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	-
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	-
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	-

Veranlasste Maßnahmen	
-----------------------	--

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--