

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 21.12.2015		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Prof. Dr. Dr. Frank Palm, Eichhornstraße 14, 78464 Konstanz	
Standort	Stripperhook, 48653 Coesfeld Lette	
Anlagenbezeichnung	Windenergieanlage	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 30.01.2015 Dauer: 0,5 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	Abt. 70.2 – Untere Landschaftsbehörde, Bauamt Stadt Coesfeld	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zum Bescheid vom 05.05.2006 inkl. Betrieb der gesamten Windenergieanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, VAWS, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	- alle oben aufgeführten Mängel wurden behoben