

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 16.05.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Telger Paul, Letter Berg 6, 48653 Coesfeld	
Standort	Coesfeld Harle Gemarkung: Coesfeld-Kirchspiel, Flur: 39, Flurstück 270	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Nutzung von Windenergie	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 16.05.2018 Dauer: 0,25	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Windenergieanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> Mängel behoben	