

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 14.06.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Christoph Borchers , Bauerschaft 91, 48249 Dülmen	
Standort	Bauerschaft 91, Dülmen Merfeld	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Erzeugung von Biogas	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 15.06.2018 Dauer: 2 Stunden	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zum Bescheid vom 26.02.2015 inkl. Betrieb der gesamten Hofanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw.sind unvollständig
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	