

<b>Bericht zur Umweltinspektion</b>		 <b>KREIS COESFELD.</b> DER LANDRAT <b>70 - Umwelt</b>
Datum: 18.02.2022		
Fortgeschrieben am:		
<b>Betreiber</b>	Mastgemeinschaft Leuste GbR , Leuste 52, 48249 Dülmen	
<b>Standort</b>	Leuste 52, 48249 Dülmen	
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Erzeugung von Biogas	
<b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b>	Datum: 07.02.2022 Dauer: 0 h	
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>		
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Biogasanlage	
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	<input type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input checked="" type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

<b>Ergebnis der Überwachung</b>	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	- Mängel im Bereich wassergefährdende Stoffe - Mängel im Bereich Immissionsschutz
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

<b>Veranlasste Maßnahmen</b>	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	---

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--