

Bericht zur Umweltinspektion		
Datum: 03.08.2016		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	DS-Dichtungstechnik GmbH	
Standort	Lise-Meitner-Straße 1, Nottuln	
Anlagenbezeichnung	Vulkanisieren von Natur- oder Synthetikgummi unter Verwendung von Schwefel <25 t/h	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 03.08.2016 Dauer: 1,5 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	-	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zum Bescheid vom 30.11.2005 incl. Umweltinspektion der Gesamtanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, VAWS, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	Betrieb einer Teilanlage ohne die erforderliche Anzeige / Genehmigung nach § 15 / 16 BImSchG
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	
-----------------------	--

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--