

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 23.03.2023		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Füchtling Andreas, Daverthauptweg 19, 59387 Ascheberg	
Standort	Daverthauptweg 19, Ascheberg	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastschweinen	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 03.11.2022 Dauer: 1h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> Mängel behoben	