

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Bericht zur Umweltinspektion</b>                 |  |  <b>KREIS COESFELD</b><br>DER LANDRAT<br>70 - Umwelt |
| Datum: 22.11.2019                                   |  |  |
| Fortgeschrieben am:                                 |  |  |
| <b>Betreiber</b>                                    | Selhorst Ludger, Forsthövel-Münsterstraße 113, 59387 Ascheberg                           |  |
| <b>Standort</b>                                     | Forsthövel-Münsterstraße 113, Ascheberg Herbern  |  |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>                           | Anlage zum Halten von Mastschweinen  |  |
| <b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b> | Datum: 21.11.2019<br>Dauer: 1,25 Stunden   |  |
| <b>Art der Umweltinspektion</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet |  |
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>               | Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -                                 |  |
| <b>Weitere beteiligte Behörden</b>                  | Abt. 63 – Bauen und Wohnen   |  |
| <b>Umfang der Umweltinspektion</b>                  | Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage                                 |  |
| <b>Grundlage der Umweltinspektion</b>               | BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ergebnis der Überwachung</b>                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel |  |
| <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel     |  |
| <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel       |  |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel   |  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Veranlasste Maßnahmen | Revisions schreiben |
|-----------------------|---------------------|

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mängel behoben |  |
|---|--|