

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 06.01.2022		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Raiffeisen Gas GmbH , Am Sägewerk 75, 46286 Dorsten	
Standort	Beisenbusch 2, Nottuln	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung von verflüssigtem Erdgas einschließlich einer Zapfstelle zur Betankung von LKW	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 20.12.2021 Dauer: 3 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	Bezirksregierung Münster, Dez. 55.2, technischer Arbeitsschutz	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zu dem Bescheid Az.: 70.1-2020/0843-0015346 vom 19.03.2021 inkl. Betrieb der gesamten Anlage	
Grundlage der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input checked="" type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--