

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Bericht zur Umweltinspektion</b>                 |  |  <b>KREIS COESFELD.</b><br>DER LANDRAT<br><b>70 - Umwelt</b> |
| Datum: 06.07.2020                                   |  |  |
| Fortgeschrieben am:                                 |  |  |
| <b>Betreiber</b>                                    | Schulze-Horn Johannes, Horn-Horneweg 10, 59387 Ascheberg   |  |
| <b>Standort</b>                                     | Horn-Horneweg 10, Ascheberg Herbern  |  |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>                           | Anlage zum Halten von Mastschweinen  |  |
| <b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b> | Datum: 02.07.2020<br>Dauer: 1h15min  |  |
| <b>Art der Umweltinspektion</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet                                     |  |
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>               | Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -   |  |
| <b>Weitere beteiligte Behörden</b>                  |  |  |
| <b>Umfang der Umweltinspektion</b>                  | Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage   |  |
| <b>Grundlage der Umweltinspektion</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> IED- Richtlinie<br><input type="checkbox"/> Inspektionserlass<br>BImSchG, WHG, LWG, AwSV |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ergebnis der Überwachung</b>                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel |  |
| <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel     |  |
| <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel       |  |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel   |  |
| <b>Veranlasste Maßnahmen</b>                     |  |
| <input type="checkbox"/> Mängel behoben          |  |