

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 24.04.2015		
Fortgeschrieben am: 02.02.2016		
Betreiber	Daldrup GbR, Osthellermark 3, 48727 Billerbeck	
Standort	Osthellermark 3, 48727 Billerbeck	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 18.03.2015 Dauer: 2	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zum Bescheid vom 18.12.2012 inkl. Betrieb der gesamten Hofanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, VAWS, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	- Mängel im Bereich Jauche, Gülle, Silagesickersäfte - Mängel im Bereich Immissionsschutz
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	- alle oben aufgeführten Mängel wurden behoben