

<b>Bericht zur Umweltinspektion</b>		 <b>KREIS COESFELD</b> Der Landrat  70 - Umwelt
Datum: 28.07.2014		
<b>Betreiber</b>	Hüning-Rickert GbR , Gaupel 35, 48653 Coesfeld	
<b>Standort</b>	Gaupel 35, Coesfeld Coesfeld	
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen	
<b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b>	Datum: 24.07.2014 Dauer: 2	
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>		
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Abnahmerevision zum Bescheid vom 29.12.2010 inkl. Betrieb der gesamten Hofanlage	
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	BImSchG, WHG, LWG, VAWS	

<b>Ergebnis der Überwachung</b>	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gülleentnahmestelle am BE 6 ist nicht fertiggestellt</li> <li>- Mängel bei der Lagerung von wassergef. Stoffen (nicht IED relevant)</li> <li>- Entnahmestelle Güllehochbehälter entspricht nicht den technischen Anforderungen JGS</li> </ul>

<b>Veranlasste Maßnahmen</b>	Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	------------------------------------------------------------

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
-----------------------------------------	--