

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 13.12.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Hof Berges-Farwick GbR, Berenbrock 49, 59348 Lüdinghausen	
Standort	Berenbrock 48, Lüdinghausen	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Sauen und Ferkeln	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 13.12.2018 Dauer: 1h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	---

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--