

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 02.12.2014		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Kortenbusch Karl, Berenbrock 37, 59348 Lüdinghausen	
Standort	Berenbrock 37, Lüdinghausen	
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastschweinen	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 25.11.2014 Dauer: 2 Stunden	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	-/-	
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, VAwS, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	- Mängel im Bereich JGS-Anlagen
<input checked="" type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	- Mängel im Bereich Immissionsschutz
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	- Unterlagen wurden vorgelegt - Technische Mängel wurden behoben