Bericht zur Umweltinspektion	KREIS COESFELD. DER LANDRAT
Datum: 06.05.2022	
Fortgeschrieben am:	**70 - Umwelt**

Betreiber	Kiekebusch Michael, Sülsen 25, 59399 Olfen
Standort	Sülsen 25, 59399 Olfen
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastschweinen mit Biogasanlage
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 04.05.2022 Dauer: ¾ Stunde
Art der Umweltinspektion	☐ angemeldet ☒ nicht angemeldet
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -
Weitere beteiligte Behörden	
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage
Grundlage der Umweltinspektion	☒ IED- Richtlinie ☐ Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV

Ergebnis der Überwachung	
☐ keine Mängel	
☒ geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw.sind unvollständig - Mängel im Bereich Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
☐ erhebliche Mängel	
☐ schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung

☐ Mängel behoben	