

| | | |
|---|--|--|
| Bericht zur Umweltinspektion | |  KREIS COESFELD. DER LANDRAT 70 - Umwelt |
| Datum: 14.11.2022 | | |
| Fortgeschrieben am: 10.06.2025 | | |
| Betreiber | Lesting Ludger, Coesfelder Berg 22, 48653 Coesfeld | |
| Standort | Coesfelder Berg 22, 48653 Coesfeld | |
| Anlagenbezeichnung | Anlage zum Halten von Mastschweinen | |
| Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort | Datum: 23.03.2022 Dauer: 1,5 h | |
| Art der Umweltinspektion | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet | |
| Zuständige Überwachungsbehörde | Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz - | |
| Weitere beteiligte Behörden | | |
| Umfang der Umweltinspektion | Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage | |
| Grundlage der Umweltinspektion | <input checked="" type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV | |

| | |
|---|--|
| Ergebnis der Überwachung | |
| <input type="checkbox"/> keine Mängel | |
| <input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel | - Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig |
| <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel | |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel | |

| | |
|------------------------------|--|
| Veranlasste Maßnahmen | Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung |
|------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben | |
|--|--|