

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD. DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 11.06.2024		
Fortgeschrieben am: 06.06.2025		
Betreiber	Dr. Thomas Hagelstange, Elbmühle, 65627 Elbtal	
Standort	Gemarkung: Coesfeld-Kirchspiel, Flur: 37, Flurstück: 26	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Nutzung von Windenergie	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 08.05.2024 Dauer: 1 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Windkraftanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input checked="" type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Mängel im Bereich Immissionsschutz
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	
--	--