

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD. DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 24.09.2024		
Fortgeschrieben am: 06.06.2025		
Betreiber	Hagelstange Thomas, Leostr. 83, 40547 Düsseldorf	
Standort	Herteler , Coesfeld Lette	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Nutzung von Windenergie	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 06.08.2024 Dauer: 1h	
Art der Umweltinspektion	☒ angemeldet ☐ nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	☐ IED- Richtlinie ☒ Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
☐ keine Mängel	
☒ geringfügige Mängel	- Mangel im Bereich Abfallrecht
☐ erhebliche Mängel	
☐ schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
☒ Mängel behoben	